

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

Самарская область, Похвистневский район, с. Новое
Мансуркино
(наименование территориального образования субъекта Российской Федерации)

14.12.2020г.

2.6. 1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта Учебный корпус

1.2 Адрес объекта Самарская область, Похвистневский район, с. Новое Мансуркино, ул. Школьная, 56-а

1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1964 кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 0,34 га

1.4 Год постройки здания 1967г., последнего капитального ремонта 2011 год

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021, капитального _____

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Новое Мансуркино муниципального района Похвистневский Самарской области/ГБОУ СОШ с. Новое Мансуркино

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 446474, Самарская область, Похвистневский район, с. Новое Мансуркино, ул. Школьная, 56-а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация

2.1 Сфера деятельности образование

2.2 Виды оказываемых услуг реализация основных общеобразовательных программ дошкольного, начального, основного, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 1 смена, максимально возможное количество людей, одновременно находящихся в здании 200 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет,
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту школьный автобус.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м.

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть,

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	С нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		№№1,2,3
2	Вход (входы) в здание	ДУ		№3,13
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		№№5,6,7,9

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		№10,14
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		№11
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

** Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ**- доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов необходимо на начальном этапе:

- организовать оказание ситуационной помощи всем маломобильным гражданам;
- продумать, и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям;
- разместить на сайте (страничке, стенде, памятке) учреждения информацию об оказываемых на объекте услугах и технологии оказания этих услуг МГН;
- рассмотреть возможность предложения альтернативной формы оказания услуги (*на дому; в дистанционном формате.*)

Для организации работы на объекте по созданию условий доступности услуг и оказанию ситуационной помощи инвалидам разработать и утвердить Приказом руководителя:

- Положение (Правила) об организации доступности объекта и предоставляемых на нём услуг, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи в учреждении (организации);
- назначение ответственных сотрудников за организацию и проведение работы в учреждении по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов;
- должностные инструкции сотрудника, ответственного за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг и инструктаж персонала в учреждении;
- должностные инструкции персонала (вносимые изменения в должностные инструкции), ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте;
- форму (журнал) учёта и порядок проведения инструктажа в учреждении персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (реконструкция)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (реконструкция)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (реконструкция)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (реконструкция)

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (реконструкция)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (реконструкция)
8	Все зоны и участки	Ремонт (реконструкция)

4.2. Период проведения работ:

Период проведения работ будет определен в рамках формирования и исполнения плана муниципального района Похвистневский Самарской области для проведения ремонта (реконструкции) здания и территории.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДУ (О)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. Согласование на Комиссии с Северо-Восточным управлением министерства образования и науки Самарской области

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое- указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. согласование с общественными организациям инвалидов _____

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.7. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5.

Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>3</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>3</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>1</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |
| Результаты фиксации на объекте | на <u>7</u> л. |
| Поэтажные планы | на <u>3</u> л. |



Бешнова А.В.
(Фамилия, Имя, Отчество)

14 декабря 20 *20* г.

Директор



Валева Т.А.Валеева

«14» декабря 2020г.

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Новое Мансуркино муниципального района Похвистневский Самарской области (ГБОУ СОШ с.Новое Мансуркино) 446480 Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с.Новое Мансуркино ул.Школьная, 56-а
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть		№1		О	-выровнить дорогу к школе	
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть		№2		О	-разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения	
1.3	Автостоянка и парковка	Есть		№1	- отсутствуют выделенные места на стоянке для инвалидов; -отсутствует разметка места для стоянки автомашины инвалида на кресле коляски; -отсутствует знак парковки для инвалидов.	О	- места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м. СП 59.13330.2016 п. 5.2.2.	Ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						- места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не	

							далее 50 м. СП 59.13330.2016 п. 5.2.2.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

II. Заключение по зоне:

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Состояние доступности территории оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (О) и МГН, что не обеспечивает полноценного их нахождения их на объекте. Предусмотреть условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения инвалидам и МГН по участку к доступному входу в здание с учётом требований СП 42.13330. Установить скамейки для мест отдыха и предусмотреть увеличение числа уличных фонарей в соответствии с требованиями п.п.4.3.2.-4.3.3. СП59.13330.2016.

Необходимо организовать ситуационную помощь через вызов персонала и оборудовать место ожидания помощи для инвалидов и МГН. Организация ситуационной помощи на объекте оказывается персоналом, для чего необходимо:

-внести соответствующие изменения в «Правила оказания услуг в учреждении»;

-закрепить ответственных сотрудников с закреплением функциональных обязанностей в их должностных инструкциях; -провести со всеми сотрудниками (обучение) правилам оказания ситуационной помощи инвалидам и МГН на объекте; Данные мероприятия должны быть согласованы с общественной организацией инвалидов

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от " 14" декабря 2020г

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Новое Мансуркино муниципального района Похвистневский Самарской области (ГБОУ СОШ с.Новое Мансуркино) 446480 Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с.Новое Мансуркино ул.Школьная, 56-а
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			- Не требуется	0		
2.2.	Пандус (наружный)	Нет			Не требуется	0	-	

2.3.	Входная площадка (перед дверью)	Есть		№3	- отсутствует антискользящее покрытие;			ремонт
2.4.	Дверь (входная)	Есть		№3	- ширина двери 1,17 м.; - высота порога 2 см.; - полотно двери не имеет контрастную маркировку со стеной.	0	- ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. СП 59.13330.2016 п. 6.2.23; - полотно двери на путях эвакуации должно иметь окраску, контрастную со стеной СП 59.13330.2016 п. 6.2.23; - понизить порог до нормативного значения 0,014 м. СП 59.13330.2016 п. 6.1.5	
2.5.	Тамбур	Есть		№4	- отсутствует антискользящее покрытие; - пол выложен плиткой (пол скользкий при		- поверхности покрытий тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при	

					намокании);		намокании СП 59.13330.2016 п. 6.1.4;	
	ОБЩИЕ требования к зоне						- организовать преодоление барьеров посредством оказания ситуационной помощи; - поверхности покрытый тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании СП 59.13330.2016 п. 6.1.4;	

II. Заключение по зоне:

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Состояние доступности входа (выхода) №1 оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (О) что не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения условной доступности, для обеспечения эвакуации категории (О) необходимо: - установить комплексную информацию об объекте, оборудовать как минимум один из эвакуационных выходов пандусом.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

№ 1 от " 14» декабря 2020 г

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Новое Мансуркино муниципального района Похвистневский Самарской области (ГБОУ СОШ с.Новое Мансуркино)
446480 Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с.Новое Мансуркино ул.Школьная, 56-а
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	Есть		№5	Замечаний не выявлено	О		
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть		№6,7	- ширина лестничного марша 1,42 м.; - установлены не нормативные поручни; - краевые ступени марша не выделены; - на верхней, боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил отсутствуют рельефное обозначение этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил; - бортики на боковых краях отсутствуют	О	- проступи ступеней должны быть горизонтальными шириной 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м). Подступенки должны иметь высоту 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м) СП 59.13330.2016 п. 6.2.8; - применение открытых ступеней (без подступенка) не допускается СП 59.13330.2016 п. 6.2.8; - применение в пределах одного марша ступеней, различающихся по высоте и ширине, не допускается СП 59.13330.2016 п. 6.2.8; установить нормативные лестничные поручни. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м. СП 59.13330.2016 п. 6.2.11/ГОСТ Р	Реконструкция

							51261-99 п. 5.3.4	
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5	Дверь	Есть		№10	ширина дверей варьируется от 0,75 м. до 1,3 м; - высота порогов составляет 3 см; - обозначение на двери отсутствует или расположено не по нормативу; - не выделены контрастным цветом дверные проемы; - отсутствует контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей; - доводчик не отрегулирован; - установлены ненормативные ручки.	О	- отрегулировать доводчик, обеспечить открывание двери без усилий (19,5 Нм), обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительность ю не менее 5 секунд СП 59.13330.2012 п. 5.1.6, согласно п.41 Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 года №1521 (с изменениями на 07.12.2016 г.)	Ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть		№9	Замечаний не выявлено	О	Подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора, а также дублировался в туалете.	Ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						Если с каждого из этажей здания или сооружения невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех инвалидов за необходимое время, то следует предусматривать на	

							этих этажах безопасные зоны, в которых инвалиды могут находиться до их спасения пожарными подразделениями СП 59.13330.2016 п. 6.2.25.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

II. Заключение по зоне:

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Состояние доступности путей движения внутри здания, оценено, как временно недоступно для инвалидов и МГН, что не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения условной доступности обустроить пути эвакуации для инвалидов и МГН. Необходимо организовать ситуационную помощь и оборудовать место ожидания помощи для инвалидов и МГН.

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 1
от "14" декабря 2020г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Новое Мансуркино муниципального района Похвистневский Самарской области (ГБОУ СОШ с.Новое Мансуркино) 446480 Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с.Новое Мансуркино ул.Школьная, 56-а
(наименование объекта, адрес)

_____ (наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть		№10, 14	Замечаний не выявлено			
4.2	Зальная форма обслуживания							
4.3	Прилавочная форма обслуживания							
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту							
4.5	Кабина индивидуального обслуживания							
	ОБЩИЕ требования к зоне				Замечаний не выявлено			

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от " 14» д е к а б р я 2020 г

N 1

I. Результаты обследования:
4. Санитарно-гигиенических помещений

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Новое Мансуркино муниципального района Похвистневский Самарской области (ГБОУ СОШ с.Новое Мансуркино)
446480 Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с.Новое Мансуркино ул.Школьная, 56-а
(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значим о для инвалид а (категор ия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть		№11	- отсутствует оборудованное санитарно-гигиеническое помещение для МГН; - отсутствуют поручни рядом с унитазом; - отсутствует специально выделенный писсуар; - отсутствует свободное пространство рядом с унитазом для кресла-коляски; - отсутствуют крючки для одежды и костылей; - отсутствуют опорные поручни вокруг раковины.	О	- универсальная кабина: ширина – 2,2 м., глубина – 2,25 м. СП 59.13330.2016 п. 6.3.3; - заменить кнопку смыва унитаза на кнопку выпуклой формы нажимного действия, с возможностью нажатия на нее любой частью тела или конечности; - смонтировать между унитазом и ближайшей стеной опорный поручень с креплением к полу и стене и откидной опорный поручень с другой стороны; - установить по периметру унитаза, в разрывах между санитарными приборами опорные поручни с креплением к полу и стене; - разместить на высоте 0,8 м, на стене возле унитаза крючки для одежды, костылей и других принадлежностей (крючки разместить таким образом, чтобы была возможность дотянуться до них сидя на унитазе)	Реконструкция
5.2.	Душевая/ванная	Нет						
5.3	Гардеробная	Есть		№12	- отсутствуют специально выделенные шкафы в раздевалках для МГН.	О	нумерация шкафов раздевальных должна быть выполнена рельефным шрифтом и на контрастном фоне СП 59.13330.2016 п. 6.5.9; - в помещениях раздевальных следует предусматривать: - места для хранения кресел-колясок; - индивидуальные кабины из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов, пользующихся креслами-колясками; - индивидуальные шкафы (не менее двух), в том числе для	реконструкция

						хранения костылей и протезов; - скамью длиной не менее 0,8 м, шириной не менее 0,7 м и высотой от пола 0,5 м к индивидуальному шкафу для инвалидов. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размерами не менее 0,6х0,8 м. СП 59.13330.2016 п. 8.5.11;	
	ОБЩИЕ требования к зоне					Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых, ванных. СП 59.13330.2016 п. 6.3.1	

II. Заключение по зоне:

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Состояние доступности санитарно-гигиенических помещений объекта оценено, как временно недоступное для инвалидов и МГН, что не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, необходимо оборудовать, как минимум одно санитарно-гигиеническое помещение для МГН, в том числе для инвалидов категории (О) в соответствии нормативов. Доступные кабины должны быть оборудованы «Кнопкой вызова помощи», системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта).

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 1
от " 14» д е к а б р я 2020 г.

I. Результаты обследования:

5. Системы информации на объекте

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Новое Мансуркино муниципального района Похвистневский

Самарской области (ГБОУ СОШ с.Новое Мансуркино)
446480 Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с.Новое
Мансуркино ул.Школьная, 56-а
(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет			- отсутствует символы доступности (визуальная разметка) внутри здания и на прилегающей территории; -отсутствуют различные освещаемые указатели в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета, контрастного по отношению к фоновой поверхности; - отсутствует комплексная система информации и сигнализации об опасности;	О	- нанести символы доступности (визуальную разметку) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 п. 6.5.1; -визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола СП 59 13330.2016 п.6.5.4; -- установить системы средств информации и сигнализации об опасности; - подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора, а также дублировался в туалете СП 59.13330.2016, п.6.5.5	
6.2	Акустические средства	Нет						
6.3	Тактильные средства	Нет					- разместить на путях движения комплексную	Ремонт

							информацию (в т.ч. цветовые и тактильные направляющие) со схемой расположения и функциональным назначением помещений. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026	
	ОБЩИЕ требования к зоне						Создание условий доступности услуг должно предусматривать: - оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе в оформлении необходимых для её получения документов. Назначить приказом сотрудников ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками.	

II. Заключение по зоне:

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Состояние доступности системы информации на объекте оценено, как временно недоступное для инвалидов и МГН, что не обеспечивает полноценного нахождения их на объекте. Для обеспечения полной доступности услуг инвалидам (О) необходимо разместить визуальную, акустическую, тактильную, доступную и понятную информацию на входе на территорию, в здание, на этажах, а также, разместить информацию об оказании услуг МГН на сайте учреждения. Изготовить памятки для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте. Готовые памятки разместить в доступных местах на объекте.



№1 – Въезд на территорию, место для парковки





№2 – Пути движения на территории



№ 3 – Входная площадка. Дверь входная



Школа




Детский сад

№4 – Тамбур



№5 - Коридор





№6 - Лестница внутри здания



№7 лестница внутри здания



№8 – Дверь внутри здания

ВЫХОД





№9 – Пути эвакуации



№10- Кабинетная форма



Школа



Детский сад

№11- туалетная комната





№12 - Гардеробная



№13 дверь между школой и детским садом



№ 14 игровая комната в детском саду



1 этаж

Экспликация помещений

Экспликация к поэтажному плану строения, помещения(ий) (нужное подчеркнуть)

Литера	№ этажа	№ помещения по плану	Наименование помещения	Формула подсчета площади помещения по внутреннему обмеру	Площадь, кв.м.			Внутренняя высота помещения, м	
					основная	помогат. площадь	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Б		1	подсобная						
		2	гардероб		7,1			3,34	
		3	коридор			13,3			
		4	сан. Узел			4,3			
		5	сан. Узел			7,2			
		6	коридор			6,8			
		7	коридор			14,5			
		8	помещение			56,8			
		9	кабинет			3,6			
		10	электрощитовая			30,7			
		11	лестница			3,9			
		12	тамбур			10,2			
		13	коридор			4,9			
		14	класс			9,4			
		15	класс			47,7			
		16	класс			46,3			
		17	класс			46,3			
		18	класс			47,2			
		19	тамбур			46,5			
		20	коридор			3,8			
Б1		21	коридор		140,6				
		22	туалет		3,9			2,92	
		23	туалет		3,7				
		24	туалет		3,7				
		25	подсобная			1,8			
		26	склад			14,3		2,84	
		27	мочная			17,5			
		28	коридор			30,9			
		29	помещение			13,7			
		30	электрощитовая			8,8			
		31	коридор			2,4			
		32	душ		4,6				
		33	столовая		29,8				
		34	коридор			61,7			
		35	помещение			30,5			
		36	кладовая			8,2			
		37	лестница			4,8			
		38	спортивный зал			11,3			
		39	коридор			27,1		6,9	
		40	кабинет			14,8		2,84	
		41	кабинет			32,7			
						16,3			
				1174,4					
2		42	кабинет						
		43	кабинет		21,5			3,34	
		44	класс			15,4			
		45	класс			47,7			
		46	лестница			46,8			
		47	кабинет			14,6			
		48	класс			13,8			
		49	класс			46,7			
		50	класс			46,8			
		51	класс			4,8			
		52	класс			47,5			
		53	лестница			4,7			
		54	коридор			11,2			
		Б1		55	помещение		150,2		
56	помещение				131,8			3,8	
57	помещение				84,4				
				16,4					
				789,6					
				1964					
				итого по школе	1964				

